



→ Інтер'єр → Супутні матеріали → Олія для кухонного приладдя KITCHENWARE OIL BORMA WACHS

Олія для кухонного приладдя KITCHENWARE OIL BORMA WACHS



Опис

Олія призначена для обробки виробів, які знаходяться в прямому контакті з їжею, наприклад кухонні дошки, дерев'яні салатниці, ложки тощо. Завдяки своїм складникам олія надає виробам водовідштовхувальні властивості. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ: Провести шліфування поверхні абразивом Р180. Перед нанесенням першого шару олії слід очистити поверхню від пилу. Перед використанням необхідно добре розмішати олію у банці. Нанести за допомогою пензлика і почекати 20-30 хвилин, щоб олія добре проникла у деревину. При необхідності можна провести шліфування вздовж волокон ще вологої поверхні абразивом Р320-400. Після цього витерти залишки олії за допомогою м'якої тканини і відполірувати поверхню. При необхідності можна нанести ще один шар олії. Час висихання 24 години при t +20 C. Для відновлення покриття, нанести шар олії на чисту суху поверхню. Час висихання – 8 годин. ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати у

прохолодному добре вентильованому приміщенні подалі від опалювальних приладів, джерел вогню та інших джерел займання. Берегти від замерзання. УВАГА! Можливе самозаймання деревного пилу, бавовняної тканини, паперу та інших подібних матеріалів, просочених олією. Тому з метою забезпечення швидкого висихання олії приміщення, у якому знаходяться дані матеріали повинно бути добре вентильоване. Перед утилізацією матеріали необхідно змочити водою.Оскільки дана технічна карта створена на основі проб BormaWachs, тому кінцевий результат залежить від поверхні, способу нанесення олії, виробничих умов, які ми не можемо проконтролювати, та не даємо жодних гарантій, а лише рекомендації.

Наявність на складі:

В наявності

Код продукту:

SM00012

19,95 € /л.

Основні характеристики

Колористика	безбарвний
Форма	рідина
Запах	без запаху
Нанесення	пензлем, м'якою бавовняною тканиною
Витрати	8-12 м2/л в залежності від породи деревини
Час висихання	24 год в залежності від деревини, температури та товщини покриття
Температура використання	+ 20 С
Температура зберігання	не нижче + 5 С, оберігати від перемерзання
Очищення інструментів	Вайт спірит